



Tafetà o plana




El tafetà, també anomenat teixit de plana, és el lligament de calada més bàsic possible, i també un dels més utilitzats per a segons quines aplicacions.

Tafetà o plana (Lligament fonamental)

El tafetà és un lligament fonamental. És el lligament més bàsic.



Exemple: $1e^1$



Enunciat general:

$1e^1$ b: 1,1

Característiques del lligament:

Juntament amb la sarja i el ras és un dels lligaments fonamentals. Els teixits amb lligament de plana presenten superfícies llises. Aquests teixits es poden crear amb la configuració més bàsica de les màquines que els fabriquen, els telers.

