

Listados




Se trata de ligamentos formados por dos o más ligamentos simples, que forman sobre la superficie del tejido el efecto de listas o franjas.


Listados (Ligamento compuesto)

Se pueden formar por urdimbre, formando franjas sobre toda la longitud del tejido, o por trama, donde se forman listas que van en dirección de la anchura del tejido.



Ejemplo:





1e3 b: 3,1

[illegible]

Estos ligamentos acostumbran a tener cursos bastante grandes, puesto que normalmente conviene que las

Uno de los ligamentos más conocidos de este tipo son las espigas.

