

Listados




Se trata de ligamentos formados por dos o más ligamentos simples, que forman sobre la superficie del tejido el efecto de listas o franjas.

Listados (Ligamento compuesto)



Se pueden formar por urdimbre, formando franjas sobre toda la longitud del tejido, o por trama, donde se forman listas que van en dirección de la anchura del tejido.



Ejemplo:




Este ligamento listado está compuesto por diferentes espesores.



3e¹ b:1,3

1e3 b: 3,1

Entre los dos ligamentos de cada una de las franjas conviene que haya oposición total de tomos y dejos en los puntos de contacto. En la imagen sí han marcado en rojo todas las fronteras y se puede comprobar que en estas zonas los tomos se tocan con dejos y viceversa.



Características del ligamento:

Estos ligamentos acostumbran a tener cursos bastante grandes, puesto que normalmente conviene que las
Uno de los ligamentos más conocidos de este tipo son las espigas.

Font: https://texwiki.net/textil/displaycontent/es_listados

Entrat el 05 de maig de 2023 per [Romina Alejandra Masuck Sincovich](#)

Versió creada per: [Romina Alejandra Masuck Sincovich](#)

